



---

Costruzione in muratura: guardiola e portineria, foglio 71, p.la 145, della superficie commerciale di mq 32,66: per una loro utilizzazione va eseguita una ristrutturazione interna ed esterna: tutta la copertura va impermeabilizzata, si nota il soffitto quasi completamente rovinato; gli infissi vanno sostituiti poiché in stato di degrado; le murature in diverse parti presentano umidità di risalita.

Valore di stima 3.926,96

CORPO F)

Edificio in muratura: cucina-mensa-wc, foglio 71, p.la 145, della superficie commerciale di mq 147,74: per una loro utilizzazione va eseguita una ristrutturazione interna ed esterna: si notano lesioni su alcune pareti esterne; gli infissi vanno sostituiti poiché in stato di degrado; le murature in diverse parti presentano umidità di risalita; il tetto essendo privo di manto di copertura, va impermeabilizzato.

Valore di stima € 17.763,86.

CORPO G)

Costruzione a due piani in muratura: appartamento al primo piano, foglio 71, p.la 141, sub 3: A/3, cl 1, 3,5 vani R.C. 142,80 vanno eseguite diverse lavorazioni di ristrutturazione interna ed esterna: si presentano con un avanzato grado di degrado; il tetto è stato coperto con una semplice lamiera grecata; le murature, sia esterne che interne, presentano umidità e efflorescenze saline in tutte le stanze; gli infissi in qualche vano mancano totalmente.

Valore di stima € 1.900,42.

CORPO H)

Aree attrezzate, foglio 71, p.la 145, della superficie commerciale di mq 5.758,00: va eseguita una completa pulizia delle aree a verde e sistemazione degli spazi, con anche la bitumazione dell'area di manovra automezzi.

Valore di stima € 34.236,70.

Tel: 02800300