

# Coppia fanali black posteriori Range Rover Sport 20062013 (329 EUR)



Luogo

Piemonte, Asti

<https://www.annunci.it/x-302632-z>

Coppia fanali black posteriori Range Rover Sport 2006>2013 Per alcuni modelli Range Rover Sport L320 (2005-2009) il relè del lampeggiatore potrebbe scattare troppo velocemente e questo può far lampeggiare le spie troppo velocemente. La resistenza da 15 Ohm è necessaria per essere montata sui fanali posteriori. La resistenza da 15 Ohm non si surriscalda e funzionerà correttamente. Le resistenze non sono incluse. Chiudi

Tel: 3460103165



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>



Coppia fanali black posteriori  
Range Rover Sport 20062013  
<https://www.annunci.it/x-302632-z>