

BMW E92 2.0d attuatore turbina 49135-05896 (contattami)



Luogo

Emilia-Romagna, Ravenna

<https://www.annuncici.it/x-698696-z>

BMW E92 2.0d attuatore turbina 49135-05896

L'attuatore turbina BMW si guasta con molta frequenza, la vettura perde potenza e a volte si accende la spia delle candele, la diagnosi potrebbe dare il codice errore 2510 attuatore regolazione turbo componente difettoso, P0299 turbocompressore pressione di sovralimentazione bassa.

Il difetto più comune è la perdita di potenza. Nel caso di perdita permanente di potenza, la causa più probabile potrebbe essere un guasto in uno dei componenti interni all'attuatore turbina. Attenzione alle anomalie intermittenti in quanto, la causa più plausibile potrebbe essere un problema alla turbina, che potrebbe far andare la macchina in modalità inerte per evitare ulteriori danni al motore.

Il vantaggio nel farci riparare il vostro attuatore turbina è che al rientro del vostro attuatore revisionato non sarà necessaria alcuna calibratura o codifica.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l'anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l'officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: *****@email.it

Tel: 3313327196



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896




BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896



BMW E92 2.0d attuatore
turbina 49135-05896