CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE (850 EUR)

Luogo **Lombardia, Pavia**
https://www.annuncici.it/x-393882-z

Riparazione del corpo farfallato Marelli installato su
MASERATI GT 3.2

I guasti più comuni sono :

- Farfalla bloccata , la farfalla si blocca , il corpo farfallato non funziona .
- Nessun movimento della farfalla o movimento insufficiente o a scatti
- Eccessivo assorbimento elettrico

91A7 Controllo posizione farfalla-difettoso
91B7 Posizione farfalla - posizione errata
903F Segnale posizione farfalla mancante - Posizione farfalla non plausibile
9150 Posizione farfalla non plausibile o Acceleratore rigido/difettoso
9160 Sensore posizione farfalla (TP) 2 Segnale difettoso o Acceleratore rigido/difettoso

Codici corpo farfallato Marelli - Maserati

MASERATI 585064602 , Marelli AH0001803E
MASERATI 585064603 , Marelli AH0001803G
MASERATI 585064604 , Marelli AH0001803H
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Garanzia 12 mesi .

Nota bene : Non vengono accettati corpi farfallati già aperti , manomessi o riparati da da terze parti. Leggi tutto

Tel: 0382468013

CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z

CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z
CORPO FARFALLATO MASERATI GT 3.2 MARELLI - RIPARAZIONE
https://www.annuncici.it/x-393882-z