

# Sensore Battito Swift - Grand Vitara 1864078G00 (35 EUR)



Luogo Piemonte, Biella

<https://www.annunci.it/x-118164-z>



IADARESTA RICAMBI PROPONE:- SOLO RICAMBI NUOVI -Sensore Battito Motore per Motore 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 2.0 - 2.5 Benzina APPLICABILE SU:Suzuki- Alto dal 2004 al 2008- Swift dal 2005- Grand Vitara dal 1998 al 2015- Ignis dal 2000- Liana dal 2001- SX4 dal 2006- Wagon R+ dal 2000 CODICE INTERNO:JPN 75E8050-JPN CODICI ORIGINALI:1864078G001A01189211A0018921164124A 0A3164124A0A21A01-18-9211A00-18-92116412-4A0A316412-4A0A2 CODICI COMPARATIVI:DELPHI AS10252ERA 550976AMD 87667

il costo si riferisce al singolo pezzo.

IL PRODOTTO PROPOSTO E' NUOVO.

Servizio di spedizione Rapida anche in Contrassegno.

- SPESE DI SPEDIZIONE NON INCLUSE -


Si accettano Pagamenti con Paypal.

PER INFO Romeo:- INVIARE MESSAGGIO Whatsapp al +39 3274492540- wa.me/393274492540

IADARESTA RICAMBI AUTO SRL VIA NAZIONALE APPIA 37281028 SANTA MARIA A VICO (CE)UFFICIO +39 0823755928

- Le associazioni tra prodotto e vettura sono puramente indicativi.Per conoscere l'esatta compatibilità occorre indicare tramite Whatsapp, il numero di telaio del veicolo.- Le foto sono esemplificative e talvolta possono non corrispondere al prodotto in descrizione.- Il costo è indicativo e talvolta può subire variazioni senza alcun preavviso.201228


Tel: 3274492540



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00

<https://www.annunci.it/x-118164-z>



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00




Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00




Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00



Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00

Sensore Battito Swift - Grand Vitara

1864078G00

<https://www.annunci.it/x-118164-z>