

Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C



Luogo **Basilicata, Matera**
<https://www.annuncici.it/x-124390-z>

Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C

Il gruppo ABS sistema Bosch prodotto per Audi difetta comunemente facendovi accendere le spie gialle di ABS e ESP e a diagnosi la vostra officina potrebbe rilevare uno o più dei seguenti codici errore:

046A (01130) funzionamento ABS segnale non plausibile
3FE0 (16352) centralina elettronica componente difettoso
01276 Pompa idraulica ABS (V64)

Il vantaggio nel fare riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica, infatti basterà rimontare l' ABS sul veicolo.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsapp) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo:

Tel: 3313327196

	Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C https://www.annuncici.it/x-124390-z
--	--

	Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C https://www.annuncici.it/x-124390-z
--	--

	Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C https://www.annuncici.it/x-124390-z
--	--

	Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C https://www.annuncici.it/x-124390-z
--	--

	Audi Q5 2.0 TDI centralina gruppo ABS 8R0907379C https://www.annuncici.it/x-124390-z
--	--