

BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01



Luogo **Toscana, Prato**
<https://www.annuncio.it/x-126635-z>

BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01

Il gruppo ABS sistema ATE prodotto per BMW si guasta comunemente, rimane acceso il triangolino con la freccetta del DSC, e la spia dei freni colore giallo, a diagnosi rileverete i seguenti codici errore: C1DF5 centralina difettosa, 5E24 sensore pressione, 5E20 guasto interno sensore di pressione idraulica, 5DF5 errore interno unità di controllo,

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsapp) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo:

Tel: 3313327196

	BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01 https://www.annuncio.it/x-126635-z
	BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01 https://www.annuncio.it/x-126635-z
	BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01 https://www.annuncio.it/x-126635-z
	BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01 https://www.annuncio.it/x-126635-z
	BMW E87 2.0 centralina gruppo ABS 34516776055-01 https://www.annuncio.it/x-126635-z