

# Porsche Cayenne 955 Turbo 4.5 7L0907379C



Luogo

**Toscana, Grosseto**

<https://www.annunci.it/x-227470-z>



Porsche Cayenne 955 Turbo 4.5 7L0907379C

Il gruppo ABS sistema ATE prodotto per Porsche si guasta frequentemente sia al corpo pompa che alla centralina dell' ABS, i difetti più comuni sono spia ABS accesa e in diagnosi l'errore 01276 pompa idraulica ABS, 04FC relè motorino pompa ABS.

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di kilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsapp) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: [email protected]

Tel: 3313327196

**Porsche Cayenne 955 Turbo 4.5 7L0907379C**  
<https://www.annunci.it/x-227470-z>

**Porsche Cayenne 955 Turbo 4.5 7L0907379C**  
<https://www.annunci.it/x-227470-z>