

Volkswagen Golf V 1.6 TSI corpo farfallato 03C133062A



Luogo **Piemonte, Verbania**
<https://www.annunci.it/x-229661-z>



Volkswagen Golf V 1.6 TSI corpo farfallato 03C133062A

Il corpo farfallato Magneti Marelli prodotto per Volkswagen si guasta con molta frequenza, noterete che il veicolo manca di potenza, ha il minimo irregolare


Il vantaggio nel farci riparare il vostro corpo farfallato è che non sarà necessaria alcuna codifica oltre al risparmio sull' eventuale acquisto di un corpo farfallato nuovo.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).


Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo:

Tel: 3313327196



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A




Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A




Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A



Volkswagen Golf V 1.6 TSI
corpo farfallato 03C133062A