

Riparazione centralina ABS Ford Fiesta Ate MK100 (298 EUR)



ABS ATE
MK100
FORD

Revisione pari al nuovo



Luogo **Lombardia, Milano**
<https://www.annunci.it/x-28969-z>

Labtronics Auto propone servizio della vostra pompa ABS Ate MK100 montata sul gruppo Ford dal (2013 al 2018)

Contatti Telefono: 0256567831
Cellulare: 3295355406

Rigenerazione possibile quando si riscontrano i difetti elencati:

DIFETTI RIPARABILI ?

- Una o più ruote bloccate o che non frenano
- Non esce olio dai canali abs
- Ruota anteriore sinistra e posteriore destra bloccate o viceversa
- Frenata sbilanciata e auto che sbanda in frenata
- Non esce olio da una o più ruote



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>

D1B1-2C013-BA

D1B1-2C405-AC



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>



Riparazione centralina ABS
Ford Fiesta Ate MK100

<https://www.annunci.it/x-28969-z>

Il nostro servizio di riparazione della pompa ABS Ate MK100 Ford calza su tutti i modelli che non hanno la centralina ABS montata separatamente. Il nostro servizio è riservato ai clienti che hanno la centralina ABS montata sul gruppo motore, e lo rispettiamo funzionante pronto al montaggio senza ulteriori codifiche o programmazioni.

D1B1-2C013-BC

D1B1-2C013-BE

D1B1-2C405-AG

10.0915-0105.3

10.0915-0108.3

10.0915-0139.3

10.0220-0933.4

10.0220-0216.4

D1B1-2C405-AC

D1B1-2C405-AD

D1B1-2C405-AF

D1B1-2C405-AG

D1B1-2C013-BD

F1FC-2C219-BF

F1FC-2C405-AH

F1FC-2C219-BE

F1FC-2C405-AG

F1FC-2C219-BD

GV61-2C219-BA

GV61-2C405-AD

GV61-2C219-BB

GV61-2C405-AE

GV61-2C219-BC

KV6C-2C219-AF

KV6C-2B373

10.0915-0176.3

10.0915-0179.3

25.00220-1006.4

10.0915.0107.3

10.0915-0109.3

10.0220-0323.4

10.0220-0678.4

10.0915-0105.3

Prezzo 298 € (iva inclusa)

Tempo di lavrazione: 2 Giorni

Pagamento: comodamente alla consegna in contrassegno

Garanzia: 2 anni

Servizio disponibile in tutta Italia

Tel: 0256567831