

Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



Luogo **Lombardia, Bollate**
<https://www.annunci.it/x-302814-z>



!!!!ATTENZIONE QUESTO ANNUNCIO NON VENDE LA CENTRALINA, MA RIGENERA LA VOSTRA!!!!
LAVORO IN TUTTA ITALIA TRAMITE CORRIERI
NON ACQUISTARE IL SERVIZIO SE NON PRIMA DI AVERMI CONTATTATO.

PRIMA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO, VI PREGO DI PRENDERE CONTATTO CON ME TRAMITE EMAIL FORNENDOMI LA DIAGNOSI DELLA MACCHINA ED IL VOSTRO NUMERO DI TELEFONO PER ESSERE RICONTATTATI.
L'IMPORTO TOTALE è ESCLUSO DELLE EVENTUALI SPESE DI TRASPORTO
SERVIZIO DI RIPARAZIONE – POMPA ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C / CL / GLK / S / SLK

Tutte le centraline vengono revisionate in 2 giorni lavorativi al medesimo prezzo.

LA RIPARAZIONE VIENE EFFETTUATA SOLO SE LA CENTRALINA NON RISULTI GIA' LAVORATA DA TERZE PARTI

Queste centraline sono normalmente montate su:
Mercedes Classe C W204-C204-S204(2007-2014)
Mercedes Classe CL W216(2006-2013)
Mercedes Classe GLK X204(2008-2015)
Mercedes Classe S W221(2005-2013)

Mercedes Classe SLK W172-R172(2011-2020)

La revisione consiste nel sistemare la centralina che viene danneggiata nella fase di collaudi con l'errata gestione della campagna di collaudi C594 che causa il blocco della centralina. La revisione è un lavoro che avviene in un laboratorio specializzato e prevede la sostituzione del motore della pompa e relativi messaggi ad esso imputati. La revisione è un lavoro che viene svolto in un laboratorio specializzato e prevede la sostituzione del motore della pompa e relativi messaggi ad esso imputati.

La dove il problema sia idraulico, con pedale a fondo o ruote bloccate o che non frenano, in tal caso l'intervento risulta essere più difficoltoso e l'importo totale richiesto sarà di € 300 (comprensivo la eventuale sostituzione idraulica) tutto questo anche per un malfunzionamento del motore pompa e relativi messaggi ad esso imputati.

Alcuni dei codici prodotti riparabili:
A172431212, A172431372, A172433812, A172431432, A1724314212, A1724314213,



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK




<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK




<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK




<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK



<https://www.annunci.it/x-302814-z>
Revisione pompa ABS (ATE MK26) Mercedes Classe C CL GLK S SLK

A1729014000, A1729014100, A1729011102
A2044311912, A2044312212, A2044313712, A2044313912, A2044314012, A2044315312,
A2044315412, A2044316112
A2045453832, A2045453932, A2045454132, A2045454432, A2045454532, A2045454632,
A2045454732, A2045455132, A2045455232, A2045455332, A2045455432, A2045457232
A2049012400, A2049012500
A2214310512, A2214310812, A2214311112, A2214311312, A2214311512, A2214314012,
A2214314812, A2214310048
A2215451316, A2215451616, A2215453016, A2215453516, A2215455232, A2215457332,
A2215458732,
A0064312412, A0064312512, A037 32
Per i meccanici in zona posso gestire la presa e la riconsegna personalmente.
Per i clienti più lontani, previo accordi e per mezzo dei corrieri, verrà gestita comunque la riparazione.
Grazie
Carminè
023 057 Chiudi