

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971 (3.200 EUR)



Luogo **Lombardia, Milano**
<https://www.annunci.it/x-303692-z>



Rover P6B3500V8 del 1971.

Questa vettura è un'auto immatricolata francese, nuova, con guida a sinistra, ora su una carta grigia da collezione.

Carrozzeria: due piccole bolle di vernice e uno o due graffi molto lievi.

Meccanica: il cambio automatico a quattro velocità ZF4HP22 non originale necessita di un cavo di lunghezza personalizzata per far funzionare il tachimetro originale scollegato e l'auto utilizza invece un tachimetro GPS.

Il chilometraggio riportato sull'unità originale non riporta quindi i 2499 chilometri registrati sull'unità GPS di attuale proprietà.

Il contagiri è stato modificato per funzionare con il nuovo distributore elettronico e la bobina montati nel 2019, ma purtroppo la punta dell'ago da allora è stata rotta e quindi la lettura è leggermente alta. Può essere ricalibrato o inserito un nuovo ago. L'accesso è semplice.

Tagliando e manutenzione: dal 2019, l'auto ha 4 nuovi pneumatici Michelin e un sistema di silenziatore inossidabile.

I carburatori sono stati ricostruiti e è stata montata una pompa del carburante da 12 V.

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

Rover - P6 B 3500 V8 - 1971

<https://www.annunci.it/x-303692-z>

originale, la bobina e il volante grande.

- Nuovi ammortizzatori anteriori a gas montati secondo la tecnica del contrôle.

All'inizio dell'anno, con temperature ambiente intorno ai trenta gradi, l'auto non si è surriscaldata, ma ha avuto un caso di blocco del vapore in un ingorgo, da allora l'impianto di alimentazione è stato isolato ma non testato.

L'auto non dispone di aria condizionata ma il sistema di ventilazione è efficiente. L'auto trarrebbe beneficio da una nuova moquette.

L'auto è conservata a Massignac, Francia e viene venduta per fare spazio in garage. Leggi tutto