

-
- Computer di bordo.
 - Airbag.
 - Tachimetro in km, specifica canadese/Golfo.
 - Sono disponibili alcuni libretti e manuali d'uso.

Prevedibile:

Il sedile elettrico lato conducente e passeggero non si regola elettricamente, motori apparentemente in buone condizioni, il meccanico che ha verificato questo problema suggerisce di rinfrescare le slitte.

Vernice leggermente scheggiata sul paraurti anteriore (vedi foto)

Può essere visionata e ritirata a Narbonne, Francia.

“Si consiglia di visionare il veicolo prima di fare offerte per evitare delusioni. Per un appuntamento, si prega di contattare Catawiki. » [Leggi tutto](#)