

Turbina revisionata Peugeot 508 (320 EUR)



Luogo **Lombardia, Cornaredo**
<https://www.annunci.it/x-560667-z>

Turbina revisionata con coreassy nuovo per Peugeot 508:

- 1.6 HDi 112 cv 82 kw 1560 cil. 9HR
- 1.6 HDi 115 cv 84 kw 1560 cil. 9HD
- 1.6 THP 156 cv 115 kw 1598 cil. EP6CDT
- 2.0 BlueHDi 150 cv 110 kw 1997 cil. AHX
- 2.0 BlueHDi 180 cv 133 kw 1997 cil. AHW
- 2.0 HDi 140 cv 103 kw 1997 cil. RHF
- 2.0 HDi 163 cv 120 kw 1997 cil. RHH
- 2.0 HDi Hybrid AWC 163 cv 120 kw 1997 cil. RHC
- 2.0 HDi Hybrid AWC 200 cv 147 kw 1997 cil.
- 2.2 HDi 204 cv 150 kw 2179 cil. 4HL
- 1.6 HDi SW 112 cv 82 kw 1560 cil. 9HR
- 1.6 HDi SW 115 cv 84 kw 1560 cil. 9HD
- 1.6 THP SW 156 cv 115 kw 1598 cil. EP6CDT
- 2.0 BlueHDi SW 150 cv 110 kw 1997 cil. AHX
- 2.0 BlueHDi SW 180 cv 133 kw 1997 cil. AHW
- 2.0 HDi SW 140 cv 103 kw 1997 cil. RHF
- 2.0 HDi SW 163 cv 120 kw 1997 cil. RHH
- 2.0 HDi RXH Hybrid SW 163 cv 120 kw 1997 cil. RHC
- 2.2 HDi SW 204 cv 150 kw 2179 cil. 4HL

LA VELOCITÀ DELLA TURBINA CONSEGNA IL RISULTATO.
Una turbina cauterizzata a 1500 che non si surriscalda al pompaggio della compressore, il vostro risparmio.

0284080767
Whatsapp o al 3482821248 (NON CHIAMATE SOLO MESSAGGI)

Spedizioni in tutta Italia in 24/48h con una spesa aggiuntiva di € 30 oltre il costo del ricambio.

Garanzia 12 mesi con ricevuta fiscale e fattura (in caso dell'ultima dichiararlo anticipatamente, in caso di



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508



Turbina revisionata Peugeot 508

mancata comunicazione verrà emessa in automatico la ricevuta fiscale) Leggi tutto

Tel: 0284080767