

Ford Focus II 1.6 gruppo ABS 3M512C405HA



Luogo **Sicilia, Trapani**
<https://www.annunci.it/x-590153-z>

Ford Focus II 1.6 gruppo ABS 3M512C405HA

Il gruppo ABS sistema ATE prodotto per Ford si guasta molto frequentemente, la diagnosi potrebbe darvi come codice errore C0020 motorino pompa ABS.

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che alla restituzione non sarà necessaria alcuna codifica.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l'anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l'officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: *****@email.it Leggi tutto

Tel: 3313327196



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>



Ford Focus II 1.6 gruppo ABS
3M512C405HA

<https://www.annunci.it/x-590153-z>