

Fiat 500 centralina gruppo pompa ABS 51913831



Luogo **Sicilia, Messina**
<https://www.annuncici.it/x-590218-z>



Fiat 500 centralina gruppo pompa ABS 51913831

Il gruppo ABS sistema Bosch prodotto per Fiat si guasta con molta frequenza, noterete la spia ESP accesa (spia gialla a cerchio) e lo strumento di diagnosi potrebbe rilevare uno o più dei seguenti codici errore C1121 sistema ABS disturbato, segnale difettoso, interferenza esterna, C1011 sensore pressione freno, C1081 relè pompa ABS.

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica. Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l'anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l'officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: *****@email.it Leggi tutto

Tel: 3313327196



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831



Fiat 500 centralina gruppo
pompa ABS 51913831