Volkswagen Sharan 2.0 TDI centralina gruppo ABS 5N0614109CSBEF



Luogo Puglia, Foggia

https://www.annuncici.it/x-598149-z

Volkswagen Sharan 2.0 TDI centralina gruppo ABS 5N0614109CSBEF

Il gruppo ABS sistema TRW prodotto per Volkswagen difetta comunemente facendovi accendere le spie gialle di ABS e ESP e a diagnosi la vostra officina potrebbe rilevare uno o più dei seguenti codici errore: 046A (01130) funzionamento ABS segnale non plausibile

3FE0 (16352) centralina elettronica componente difettoso

01276 Pompa idraulica ABS (V64)

Il vantaggio nel fare riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica, infatti basterà rimontare l' ABS sul veicolo.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: *****@email.it Leggi tutto

Tel: 3313327196





https://www.annuncici.it/x-598149-z



https://www.annuncici.it/x-598149-



Sharan 2.0

<u>T</u>



https://www.annuncici.it/x-598149-



https://www.annuncici.it/x-598149-



https://www.annuncici.it/x-598149-z



2.0

P

https://www.annuncici.it/x-598149-