

# Pompa servosterzo elettrica Mini Cooper revisionata 76259551 (198 EUR)



Luogo **Sicilia, Siracusa**  
<https://www.annunci.it/x-652967-z>

Pompa servosterzo elettrica Mini Cooper revisionata 76259551

Il ricambio può essere montato sui seguenti modelli:

Cooper 1.4 e 1.6

Cooper D 1.6

Cooper S Works 1.4 e 1.6

One 1.4 e 1.6

Codici ricambio:



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>



Pompa servosterzo elettrica  
Mini Cooper revisionata  
76259551

<https://www.annunci.it/x-652967-z>

---

32416760567

32416769962

32416769963

ZF 1090415

ZF1090415

1090415

11 216 071

11216071

7625377118

7625477136

7625955146

S 122258001 C

S122258001C

---

122258001

Questo ricambio è rigenerato e viene fornito con la garanzia di 1 anno

Pagamenti accettati: contanti alla consegna, bonifico bancario, Paypal.

Ricambio ritirabile di persona o possibilità' di invio a mezzo corriere.

La pompa ha un costo di Euro 198 al netto di Iva e eventuali spese di spedizione.

Per info potete contattarci telefonicamente o su Whatsapp al 366-7175090

Info sul guasto:

Il motorino della vostra pompa fa' rumore e lo sterzo e' diventato duro perdendo la morbidezza nello sterzare.

In alcuni sul vostro quadro strumenti potrebbe apparire la spia dello sterzo o facendo la diagnosi potreste trovare degli errori indicanti appunto un problema alla pompa del servosterzo.

Tel: 3667175090