





Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786 (57 EUR)



Luogo **Campania, Santa Maria a Vico**
<https://www.annunci.it/x-105739-z>

IADARESTA RICAMBI PROPONE:
-- SOLO RICAMBI NUOVI --
Supporto Sinistro Cambio Automatico 8 Rapporti
APPLICABILE SU:
BMW
- Serie 1 F40 dal 2019
- Serie 2 F44 F45 F46 dal 2014
- X1 F48 dal 2014
- X2 F39 dal 2017
Mini
- F54 Clubman dal 2015
- F60 Countryman dal 2016
CODICE INTERNO:
LEMFORDER 4246201
CODICI ORIGINALI:
22116885786
CODICI COMPARATIVI:
FEBI 178453
il costo si riferisce al singolo pezzo.
IL PRODOTTO PROPOSTO E' NUOVO.

 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786	 https://www.annunci.it/x-105739-z Supporto Sx Cambio Auto BMW X1 F48 22116885786
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Per conoscere l'esatta compatibilità occorre indicare
tramite Whatsapp, il numero di telaio del veicolo.

- Le foto sono esemplificative e talvolta possono
non corrispondere al prodotto in descrizione.

- Il costo è indicativo e talvolta può subire variazioni senza alcun preavviso.

MG2200722

Tel: 3274492540