FAAC 402 E 422 RIPARAZIONE E REVISIONE RICAMBI SOSTITUZIONE OPERATORI (



Luogo Veneto, Verona https://www.annuncici.it/x-121256-z



Operatori FAAC 402 CBC e FAAC 422 CBC e SB revisionati con garanzia di 6 mesi a 185 euro cadauno. I nostri operatori sono rigenerati completamente con ricambi originali e provati a banco per 50 manovre in pressione per verificare il funzionamento ottimale. Controlla il modello e la versione e la mano di apertura. In caso di dubbio puoi inviare una foto che riprende il motore dall'alto e il particolare dell'etichetta, se leggibile. E' possibile inviare il proprio operatore e sarà restituito in una settimana revisionato e perfettamente funzionante mediante corriere Bartolini a 15 euro. E' possibile il servizio consegna e ritiro a mezzo corriere, mediante il quale verrà consegnato un motore revisionato e ritirato quello guasto. Il servizio viene fatto con il corriere BARTOLINI BRT CONSEGNA E RITIRO a 30 euro. Il motore deve essere intero e non smontato, con lo stelo diritto. La vite di sfiato dell'olio chiusa e imballato. Il corriere non può attendere e quindi dovrà essere già pronto al momento della consegna. In caso lo stelo del pistone sia piegato il prezzo sarà maggiorato di 40 euro.

tel. 054 287 celll.. 338 926

Per qualsiasi informazione,

Prezzo: 185







NE E REVISIONE SOSTITUZIONE I OLEODINAMICI



https://www.annuncici.it/x-12@256e RICAMBI SOSTITUZIONE OPERATORI OLEODINAMICI RIPARAZIONE REVISIONE



FAAC 40 RIPARAZIONE https://www.annuncici.it/x-12/6266e RIPARAZIONE E REVISIONE RICAMBI SOSTITUZIONE OPERATORI OLEODINAMICI



FAAC 402 E 422
RIPARAZIONE E REVISIONE
RICAMBI SOSTITUZIONE
OPERATORI OLEODINAMICI https://www.annuncici.it/x-12666



FAAC 402 E 422
RIPARAZIONE E REVISIONE
RICAMBI SOSTITUZIONE
OPERATORI OLEODINAMICI



https://www.annuncici.it/x-126266e FAAC 402 RIPARAZIONE E OPERATORI OLEODINAMICI 402 E 422 JE E REVISIONE SOSTITUZIONE



https://www.annuncici.it/x-1ሂቂ**25**βe z OPERATORI OLEODINAMIC RIPARAZIONE SOSTITUZIONE REVISIONE



OPERATORI OLEODINAMICI RICAMBI

SOSTITUZIONE