

Audi A6 2.0 TDI centralina cambio Hytronic 01J927156CB



Luogo

Toscana, Lucca

<https://www.annunci.it/x-123962-z>

Audi A6 2.0 TDI centralina cambio Hytronic 01J927156CB

Le centraline cambio multitronic prodotte dal gruppo Temic per Audi si guastano con molta frequenza, le marce P R N D S lampeggiano, la retromarcia (R) non funziona, le marce passano automaticamente da D a S, a diagnosi potreste avere i seguenti codici errore: P0706 sensore raggio di trasmissione rendimento 17090, P0722 segnale sensore velocità in uscita circuito n 17106, P0727 segnale assente numero di giri centralina motore, P0750 malfunzionamento solenoide cambio trasmissione, P0753 malfunzionamento solenoide cambio trasmissione 17137, P1626 18034 Linea CAN mancata comunicazione dalla centralina cambio 4672, P1793 velocità di uscita del sensore 2 circuito n 18201, P1757 interruzione tensione della batteria, P1818 pressione solenoide 2, elettrico 18226.

Il vantaggio nel fare riparare la vostra centralina cambio è che fatta la riparazione non sarà necessaria alcuna codifica oltre al risparmio che si ha se si considera il costo di una centralina nuova.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l'anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l'officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo:




Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>




Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>



Audi A6 2.0 TDI centralina
cambio Hytronic 01J927156CB

<https://www.annunci.it/x-123962-z>