

BFT LUX TUTTI I MODELLI OPERATORI OLEODINAMICI RIGENERATI CATANIA (195



Luogo **Sicilia, Catania**
<https://www.annunci.it/x-124042-z>



Vendo operatori oleodinamici a pistone BFT LUX riparati e revisionati. Posso effettuare il servizio di sostituzione che consiste nella spedizione da parte mia del pistone riparato e nella contestuale consegna al corriere del Vostro pistone non funzionante.

La riparazione del pistone costa 195 euro.

La spedizione costa 15 euro. I motori sono testati in pressione per circa 50 manovre e garantiti per 12 mesi.

IMPORTANTE IL CORRIERE DEVE TROVARE IL MOTORE DA RICONSEGNARE PRONTO NON PUÒ ATTENDERE CHE LO SMONTI DAL CANCELLO

Non sono comprese staffe, condensatore e copristelo. E' il solo motore.

Verificare la versione del motore che serve. LUX, LUX B, LUX MB, LUX G, LUX 2B, LUX L ecc. se leggibile è scritto sull'etichetta sopra al motore.

Per qualsiasi informazione potete contattarmi al:

054 287

054 205

338 926



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>



**BFT LUX TUTTI I MODELLI
OPERATORI OLEODINAMICI
RIGENERATI CATANIA**

<https://www.annunci.it/x-124042-z>