

Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738



Luogo **Lazio, Rieti**
<https://www.annuncici.it/x-127753-z>

Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738

Il gruppo ABS sistema Bosch prodotto per Citroen si guasta frequentemente, la spia ABS si accende e a diagnosi potreste avere l' errore C1330 comunicazione Can con ESP.

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo:

Tel: 3313327196

	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z
	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z
	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z
	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z

	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z
	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z
	Citroen Berlingo 9HW 1.6 gruppo ABS 0265800738 https://www.annuncici.it/x-127753-z