

# 059130106D 0281001827 Audi A4 2.5 centralina pompa iniezione Bosch



Luogo **Lazio, Viterbo**  
<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827 Audi A4 2.5 centralina pompa iniezione Bosch

La centralina della pompa iniezione prodotta dalla Bosch per Audi si guasta con molta frequenza, i sintomi iniziano con scarse prestazioni fino a che il veicolo si ferma del tutto, la diagnosi registrerà uno o più codici errore:


- P1664 malfunzionamento modulo di comando della pompa iniezione 00542 sensore ago
- 01318 modulo di controllo per iniezione pompa
- 17978 avviamento motore bloccato da immobilizzatore
- P1563 richiesta di arresto motore da modulo di comando della pompa iniezione
- P1564 richiesta di riduzione alimentazione carburante da modulo di comando della pompa iniezione.

Il vantaggio nel fare riparare la centralina della pompa iniezione è che non sarà necessaria alcuna codifica e soprattutto non dovrete acquistare una pompa iniezione sostitutiva.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l'anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l'officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: [email protected]



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>



059130106D 0281001827  
Audi A4 2.5 centralina pompa  
iniezione Bosch

<https://www.annunci.it/x-223959-z>

Tel: 333 3327196