

Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100





REVISIONE POMPA ABS ATE MK100 GRUPPO FORD (FIESTA-BMAX-CMAX KUGA-TRANSIT)



DIFETTI RIPARATI:

- Ruote bloccate
- Restano frenate le ruote
- ruota anteriore sinistra e posteriore destra bloccata o viceversa





Ritiro e consegna gratis

SOLO 298,00 €

Revisione pari al nuovo



Luogo **Lombardia, Milano**
<https://www.annunci.it/x-237721-z>

Labtronics Auto propone servizio della vostra pompa ABS Ate MK100 montata sull gruppo Ford dal (2013 al 2018)

Contatti Telefono: 025 31
Cellulare: 329 06
Rigenerazione possibile quando si riscontrano i difetti elencati:

- DIFETTI RIPARABILI ?
- Una o più ruote bloccate o che non frenano
 - Non esce olio dai canali abs
 - Ruota anteriore sinistra e posteriore destra bloccate o viceversa
 - Frenata sbilanciata e auto che sbanda in frenata
 - Non esce olio da una o più ruote

Il guasto frequente della pompa ABS ate MK100 Ford causa una o più ruote bloccate o che non frenano o rimane frenata.

 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z	 Riparazione pompa ABS Ford B-max Ate MK100 https://www.annunci.it/x-237721-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--