

Riparazione pompa ABS Ford C-Max Ate MK100 (298 EUR)



**REVISIONE POMPA ABS ATE MK100
GRUPPO FORD (FIESTA-BMAX-CMAX
KUGA-TRANSIT)**

DIFETTI RIPARATI:

- Ruote bloccate
- Restano frenate le ruote
- ruota anteriore sinistra e posteriore destra bloccata o viceversa

SOLO 298,00 €
Revisione pari al nuovo

Ritiro e consegna gratis

Luogo **Lazio, Roma**
<https://www.annunci.it/x-28971-z>

Labtronics Auto propone servizio della vostra pompa ABS Ate MK100 montata sull gruppo Ford dal (2013 al 2018)

Contatti Telefono: 0256567831
Cellulare: 3295355406

Rigenerazione possibile quando si riscontrano i difetti elencati:

DIFETTI RIPARABILI ?

-Una o più ruote bloccate o che non frenano

-Non esce olio dai canali abs

-Ruota anteriore sinistra e posteriore destra bloccate o viceversa

-Frenata sbilanciata e auto che sbanda in frenata

-Non esce olio da una o più ruote



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100




<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100




<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100



<https://www.annunci.it/x-28971-z>
Riparazione pompa ABS Ford
C-Max Ate MK100

D1B1-2C013-BC

D1B1-2C013-BE

D1B1-2C405-AG

10.0915-0105.3

10.0915-0108.3

10.0915-0139.3

10.0220-0933.4

10.0220-0216.4

D1B1-2C405-AC

D1B1-2C405-AD

D1B1-2C405-AF

D1B1-2C405-AG

D1B1-2C013-BD

F1FC-2C219-BF

F1FC-2C405-AH

F1FC-2C219-BE

F1FC-2C405-AG

F1FC-2C219-BD

GV61-2C219-BA

GV61-2C405-AD

GV61-2C219-BB

GV61-2C405-AE

GV61-2C219-BC

KV6C-2C219-AF

KV6C-2B373

10.0915-0176.3

10.0915-0179.3

25.00220-1006.4

10.0915.0107.3

10.0915-0109.3

10.0220-0323.4

10.0220-0678.4

10.0915-0105.3

Prezzo 298 € (iva inclusa)

Tempo di lavrazione: 2 Giorni

Pagamento: comodamente alla consegna in contrassegno

Garanzia: 2 anni

Servizio disponibile in tutta Italia

Tel: 0256567831