

BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015



Luogo **Campania, Pompei**
<https://www.annuncici.it/x-558424-z>

BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500 (14>18)

DETTAGLI

- Marca: BMW
- Alimentazione: Hybrid
- Codice Motore (P5): B38A15A
- Codici motore: B38 A15 A, IA1
- Altro codice: 754015K
- Chilometri percorsi: 45000
- Anno: 2019
- Cilindrata: 1500
- Kw (chilowatt): 100 kW / 136 CV
- Note: MANCANO DUE VALVOLE COME EVIDENZIATO DA FOTO CONDIZIONI
- Prezzo compreso iva.
- Usato, selezionato, testato e garantito.
- Foto reale del prodotto.




BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500



BLOCCO VALVOLE CAMBIO AUTOMATICO BMW Serie 2 Active Tourer (F45) 7504015M B38 A15 A, IA1 Hybrid 1500

- Prodotto disponibile!

Il prodotto risulta essere disponibile in quanto gestito in tempo reale con sistema barcode attraverso il software RPM v.8.0

CONTATTACI SUBITO E FORNISCI QUESTO CODICE: 1029829 E/O CENTRALINA/COMANDI VARI N278

Product managed by RicambiPRO Marketplace Leggi tutto

Tel: 3311566408