

Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C



Luogo **Puglia, Foggia**
<https://www.annunci.it/x-588740-z>

Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C

Il gruppo ABS sistema Bosch prodotto per Audi si guasta con molta frequenza, noterete la spia ESP accesa (spia gialla a cerchio) e lo strumento di diagnosi potrebbe rilevare uno o più dei seguenti codici errore 01130 sistema ABS disturbato, segnale difettoso, interferenza esterna, 01435 Sensore pressione freno 1 (G201) 001435 MEM

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica. Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l'anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l'officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsup) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo: *****@email.it Leggi tutto

Tel: 3313327196

 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C	 https://www.annunci.it/x-588740-z Audi A8 3.0 centralina gruppo ABS 4H0614517C
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---