

Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070 (130 EUR)



Luogo **Lombardia, Milano**
<https://www.annunci.it/x-599410-z>

Stato ricambio: Nuovo
IADARESTA RICAMBI PROPONE IN VENDITA:
- SOLO RICAMBI NUOVI -
Motorino Avviamento 12v - 2.7 Kw - Pignone 10 Denti
per Motore 2.5 - 3.0 Diesel
APPLICABILE SU:
Toyota
- Land Cruiser dal 1996
- Hilux dal 2001 al 2005
- Hiace dal 2001 al 2012
- 4 Runner dal 1993 al 1996

CODICE INTERNO:
DASPI M50326A
CODICI ORIGINALI:
28100-30050
28100-30080
28100-67070
2810030050
2810030080
2810067070

CODICI COMPARATIVI:

1155
19602059
11229
1965
SANDO 6040239.1

Il costo si riferisce al singolo pezzo.
IL PRODOTTO PROPOSTO E' NUOVO.
Servizio di spedizione Rapida anche in Contrassegno.
- SPESE DI SPEDIZIONE NON INCLUSE -
Si accettano Pagamenti con Paypal.
PER INFO Romeo:

 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070	 https://www.annunci.it/x-599410-z Motorino Avviamento Hiace - Hilux 28100-67070
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

- INVIARE MESSAGGIO Whatsapp al +39 3274492540

- wa.me/393274492540

IADARESTA RICAMBI AUTO SRL

VIA NAZIONALE APPIA 372

81028 SANTA MARIA A VICO (CE)

UFFICIO +39 0823755928

- Le associazioni tra prodotto e vettura sono puramente indicativi.

Per conoscere l'esatta compatibilità occorre indicare
tramite Whatsapp, il numero di telaio del veicolo.

- Le foto sono esemplificative e talvolta possono
non corrispondere al prodotto in descrizione.

- Il costo è indicativo e talvolta può subire variazioni senza alcun preavviso.

201022 Leggi tutto

Tel: 3274492540