

Volkswagen Sharan 1.8 gruppo ABS 1J0907379P



Luogo

Emilia-Romagna, Ravenna

<https://www.annunci.it/x-238075-z>



Volkswagen Sharan 1.8 gruppo ABS 1J0907379P

Il gruppo ABS sistema ATE prodotto per Volkswagen si guasta frequentemente alla pompa dell' ABS, il motorino della pompa continua a girare, la diagnosi riporterà degli errori legati alle elettrovalvole della pompa dell' ABS.

Il vantaggio nel farci riparare il vostro gruppo ABS è che non sarà necessaria alcuna codifica.

Su tutte le nostre riparazioni e su tutta la gamma dei ricambi revisionati la garanzia è di 1 anno (non c'è limite di chilometraggio percorso durante l' anno di garanzia).

Il servizio è offerto su scala nazionale e al fine di rendere il servizio semplice a tutti coloro che desiderano procedere alla riparazione viene offerto il servizio di ritiro del ricambio da revisionare a domicilio o presso l' officina.

Per informazioni su questo servizio o richieste per altri ricambi vi riportiamo il nostro n. di telefono 333-2955175 (anche utile per Whatsapp) o se preferite potete contattarci via e-mail al seguente indirizzo:

Tel: 3313327196



Volkswagen
Sharan 1.8
gruppo ABS 1J0907379P
<https://www.annunci.it/x-238075-z>



Volkswagen
Sharan 1.8
gruppo ABS 1J0907379P
<https://www.annunci.it/x-238075-z>

Volkswagen
Sharan 1.8
gruppo ABS 1J0907379P
<https://www.annunci.it/x-238075-z>

Volkswagen
Sharan 1.8
gruppo ABS 1J0907379P
<https://www.annunci.it/x-238075-z>