

CitroeuIn - Saxo VTS - 2002 (5.000 EUR)



Luogo **Campania, Caserta**
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



Citroën Saxo VTS del 2002.

Gli anni '90 sono stati in Francia l'epoca d'oro per le city car ad alte prestazioni, con modelli di grande successo come la 205 GTI, la 106 Rallye e la Citroën Saxo VTS.
Vi presentiamo quest'ultima in tutto il suo splendore, considerate le ottime condizioni!

Questa Citroën Saxo VTS 16V indica 142.100 km sul contachilometri; ha un motore 1.6 L che sviluppa 118 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 5 marce.


Con un peso di soli 935 kg e un telaio a ruote indipendenti, non c'è da meravigliarsi che sia stata una delle hot hatch più divertenti da guidare di sempre!

A proposito di questo esemplare, proveniente dal Giappone:

Componenti montati nell'ottobre 2022:

- dischi dei freni anteriori e posteriori;
- pastiglie dei freni anteriori e posteriori;
- olio del motore;
- filtro dell'olio;

- filtro del carburante;
- cinghia della distribuzione;
- pompa dell'acqua;
- asta del cambio;
- tirante barra stabilizzatrice;
- supporto motore;
- supporto box;
- guarnizione della testata;
- cuffia dello sterzo;
- valvole di aspirazione;



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>



CitroeuIn - Saxo VTS - 2002
<https://www.annunci.it/x-74817-z>

-
- viti della testata;
 - guarnizione collettore aspirazione;
 - anello a tenuta stagna;
 - guarnizione collettore di scarico.

La revisione MOT è stata effettuata nell'ottobre 2022. È immacolata, come puoi vedere dalle foto.

L'auto è in condizioni impeccabili.

È stato effettuato un test su strada che non ha rilevato alcuna anomalia.

L'auto è attualmente immatricolata in Lussemburgo.